

SUBSISTEMA: Taipas

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 10

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)</b>						
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	10	0	1	0	1
Cloro livre	mg/l	10	0,16	0,49	-	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100mL	10	0	0	0	0
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)</b>						
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	4	<0,10	0,10	0,50	0
Cheiro, a 25°C	-	4	0	0	3	0
Condutividade	µS/cm	10	83	98	2500	0
Cor	mg/L PT-Co	4	<5,0	<5,0	20	0
Germes aeróbios a 22°C	UFC/100mL	4	0	1	100	0
Germes aeróbios a 37°C	UFC/100mL	4	0	8	10	0
Manganésio	µg/L Mn	4	<10	<10	50	0
Nitratos	mg/L NO3	4	5,7	7,4	50	0
Nitritos	mg/L NO2	4	<0,03	<0,03	0,5	0
pH	mg/L	10	7,3	8,4	6,5 / 9,0	0
Sabor	-	4	0	0	3	0
Sulfatos	mg/L HCO3	4	2,8	3,7	250	0
Turvação	UNT	4	0,45	0,66	4	0
<b>Parâmetros Controlo de Inspeção (CI)</b>						
Cloretos	mg/L Cl	4	8,9	11,1	250	0
Clostridium perfringens	UFC/100mL	4	0	0	0	0
Fluoretos	mg/L F	4	0,1	0,1	1,5	0
Oxidabilidade	mg/L O2	4	0,7	0,8	5	0
Sódio	mg/L Na	4	6,8	8,6	200	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro. As não conformidades detectadas durante este período foram analisadas, concluindo-se que se trataram de situações pontuais sem continuidade. A repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

Zona de Abastecimento:

Sande Vila Nova

Grupo de Plano:

Planos IRAR